

NÁVOD NA VÝROBU VOSKOVÉ LUCERNY

1. Naplňte máčecí nádobu voskem a zahřejte nepřímo v hrnci s vodou na teplotu 80-90°C (obr.1). Správná teplota je rozhodující pro kvalitu povrchu lucerny. Z důvodu rizika požáru nikdy nezahřívejte vosk přímo v hrnci.



2. S dávkováním barviva, pro dosažení požadovaného odstínu, zacházejte opatrně, aby lucerna zůstala průsvitná.



3. Tekutý vosk nalijte do formy. Čekajte tak dlouho, dokud se na povrchu nevytvoří 5 mm tlustá vrstva (dle teploty okolního prostředí to může být 30-90 minut).



4. Jehlou proříznete horní vrstvu vosku asi 5 mm od okraje formy (obr. 2). Vyříznuté víčko opatrně vyjměte a vraťte do tavné nádoby. Tekutý vosk z formy vlijte zpět do tavné nádoby. Dřevěnou hůlkou vyhladíte stěny a dno do tloušťky 4-5 mm (obr.3). Drobné nerovnosti vyhladíte dlaní.



5. Po vychladnutí lucernu opatrně vyjměte z formy. Podle potřeby horní okraj zarovnejte nožem.

6. Lucernu můžete ozdobit ubrouskovou metodou, barvami nebo voskovými foliemi (obr.4). Jako glazuru můžete použít parafín rozehřátý na 90°C. Při namáčení lucerny do parafínu ji držte oběma rukama zevnitř. Pro vytvoření odolného povrchu lucerny můžete použít svíčkový lak (Pro ubrouskovou metodu je použití laku nevhodné, obsahuje vodu).

7. Na závěr doporučujeme vylít dno lucerny sádrou, aby čajové svíčky neroztavily dno lucerny.


Lucernová svíčka (obr. 5).

Postup dle bodů 1.- 6. je stejný. Na dno lucerny nalijte asi 1 cm silnou vrstvu vosku a do středu této vrstvy vložte knot. Vosk nechte vychladnout, aby se knot zafixoval. Potom dolijte lucernu do požadované výšky voskem ohřátým pouze na 65°C.



Použití lucerny jako normální svíčkové formy (obr.6).

Na dně formy provrtejte hrdlo pro knot. Na konci knotu uvažte dvojitý uzel. Knot protáhněte ze spodu hrdlem tak, aby uzel utěsnil otvor. Na opačné straně knot upevněte pomocí jehly tak, aby byl napnutý a zafixovaný. Roztavte vosk, nabarvěte ho, a nalijte do formy do požadované výšky. Po vychladnutí se vytvoří kráter, který dolijte voskem. Po úplném vychladnutí ustrihněte uzel na knotu a svíčku vyndejte z formy.



Důležité upozornění.

Pracovní desku mějte zakrytou a noste zástěru. Přesvědčte se že forma je před použitím čistá a suchá. Připravte si pouze tolik vosku kolik spotřebujete. Měřte teplotu vosku teploměrem s rozsahem od 40°C do 100°C. Po práci vypláchněte formu horkou vodou a vytřete suchým hadříkem. Nenechte provádět děti odlévání svíček bez dozoru dospělé osoby. Zahřívání vosku v nádobě s jednoduchým dnem je rizikem vzniku požáru. Páry vosku vzplanou při 180°C. Nikdy nenechte zahřívanou nádobu s voskem bez dozoru.